AIR-ASSISTED AIRLESS NOZZLES - SIZES AVAILABLE

MIX NOZZLE

BRZ4

Example: For a tip with .011mm and angle 30° order BRZ311
Sizes available in the following table. More sizes available on request

IN	MM	Angle	.007-03	.009-04	.011-06	.013-09	.015-12	.017-14	.019-18	.021-20
2-3	(50-90)	20° - 034	207	209	211	213		217		
3-5	(90-130)	25° - 054	2507	2509	2511	2513			2519	
5-7	(130-170)	30° - 074	307	309	311	313	315	317	319	321
7-8	(170-220)	40° - 094		409	411	413	415	417	419	421
8-10	(220-270)	50° - 114		509	511	513	515	517	519	521
10-11	(270-290)	55° - 134		5509	5511	5513	5515	5517	5519	5521
11-12	(290-320)	60° - 154		609	611	613	615	617	619	621
12-14	(320-370)	70° - 174			711	713	715	717	719	721
14-14	(370-450)	80° - 194								821

MIX NOZZLE

BRZ2

Example: For a tip with .012mm and angle 30° order BRZ312
Sizes available in the following table. More sizes available on request

IN	MM	Angle	.008-03	.010-04	.012-06	.014-09	.016-12	.018-14	.020-18	.022-20
2-3	(50-90)	20° - 032	208	210	212	214		218		
3-5	(90-130)	25° - 052	2508	2510	2512	2514			2520	
5-7	(130-170)	30° - 072	308	310	312	314	316	318	320	322
7-8	(170-220)	40° - 092		410	412	414	416	418	420	422
8-10	(220-270)	50° - 112		510	512	514	516	518	520	522
10-11	(270-290	55° - 132		5510	5512	5514	5516	5518	5520	5522
11-12	(290-320)	60° - 152		610	612	614	616	618	620	622
12-14	(320-370)	70° - 172					716	718	720	722
14-14	(370-450)	80° - 192								822